

New pushback procedure Nouvelle procédure de repoussage Gates / Portes – 27 & 28



Due to the new south gating layout, aircraft must be pushed back :

Gate 27:
north of the vehicle crossing

Gate 28:
to the east taxiway

En raison de la nouvelle disposition des portes sud, les avions doivent être repoussés :

Porte 27 : au nord du croisement des véhicules

Porte 28 : vers la voie de circulation est



Information



Compliance reminder
Rappel de conformité



Urgent - Directive